未来に向かって環境のトータルアドバイザー RIKKA REPORT

立華工業株式会社 静岡県富士市本市場42201 ₹416-0906 :清水支店 TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654 URL http://www.rikka.co.jp

p H 計・N O x 計はどの様に 維持管理していますか!

弊社では環境測定機維持管理の豊富な実績をもとに、お客様へのアドバイスやメンテナンスを行っています。正確な測定値がフィードバックされることにより、排水処理装置や排ガス処理装置に、より効率的な装置稼働を実現し薬品の無駄遣いが無くなります。

メンテナンス機器類

- ・水質測定機 p H 計、濁度計、 C O D 計、 T O C 計、 T O D 計、 D O 計、 M L S S 計、塩化水素濃度計
- ・排ガス測定機 NOx計、SOz計、CO計、Oz計、HCl計、ばいえん濃度計

レポートのお問い合わせは、下記担当部署にお願いいたします。

測定機メンテナンススタッフ:

富士本社 管理技術部 柴田、望月幸、高橋伸、有永、松原

TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654

1.pH計



a)洗浄·校正手順

- ホルダーを中性洗剤、ブラシ等を を用いて洗浄します。
- 2.電極部も同様に洗浄します。
- 3. 塩酸(1+10)で電極部を洗浄します(3分以内)。
- 4.水で塩酸等の付着物を充分洗浄します。
- 5.校正を行います。

b) ワンポイントアドバイス

電極部の付着物が多いと反応が低下します。特に原水pHコントロール槽等では、点検清掃を毎日行った方が良いと思われます。

2. 濁度計



濁度計には、**透過光方式と表面** 散乱光方式があります。

a)点検方法

- 1.作動状況を確認します。
- 2.配管及び脱泡槽、測定部を清掃します。
- 3.透過光方式では計測部を塩酸等 を含ませたガーゼで清掃し、散乱 光方式では、レンズクリーナーを 用いて清掃します。
- 4.校正を行います。

b)ワンポイントアドバイス

数値の上昇は、測定部の汚れが 原因と考えられます。こまめに清掃 することで測定は安定します。

3 . 有機汚濁モニターUV計(COD)



a)点検方法

- 1.各部作動状況を確認します。
- 2.水路部清掃する。粗大ゴミがある場合、網を設置します。
- ワイパー等作動不良箇所を取り替えます。
- 4. セル窓等、塩酸を含ませたガーゼ などで清掃する。
- 5.ゼロ・スパン校正を行います。

b) ワンポイントアドバイス

試料水が着色していると可視光吸 光度により測定値に影響しますが、 調整により対応可能となります。

4. COD計(過マンガン酸カリウム法)



a)点検方法

- 1.作動状況を確認します。
- 2.測定槽、試薬槽、試料水槽計量槽、 滴定ポンプ、希釈水フィルター、 配管等を定期的に清掃します。
- 3.検出部(白金電極等)を毎週、 ガーゼ等で清掃します。
- 4. 試薬を補充します(1回/週)。
- 5.ゼロ・スパン校正を行います。

b)ワンポイントアドバイス

計量器、配管、滴定ポンプ、反応 槽等に二酸化マンガンが付着する ため、塩化ヒドロキシアミン等を 使用し清掃します。清掃後は測定に 影響が出ない様、充分、水洗浄を行 います。

5. 塩化水素濃度計



a)点検方法

- 1.各部作動状況を確認します。
- 2. 試料流量をチェックします。
- 3.吸収液の交換及び脱泡操作を 行います。
- 4.吸収液送液流量チェックします。
- 5.廃液の処理を行います。
- 4. 塩化水素濃度計のゼロ・スパン 校正を行います。
- 7.酸素計のゼロ・スパン校正を行い ます。

b) ワンポイントアドバイス

上記操作は、約12日に1回行います。袋ナット破損等で、送液不良、 液漏れが発生しますので注意が必要 となります。

6 . NOx、SO2、CO、O2計(赤外線ガス分析装置)



a)点検方法

- 1. 各部作動状況の確認します。
- 2. サンプル流量をチェックします。
- 3.ガスコンディショナ下部で少量 のバブリングをチェックします。
- 4.校正は週1回が目安となります。

b) ワンポイントアドバイス

校正用ガスは、納期に時間を要す ため、予備があると良いと思われ ます。